

リフォーム日記 2020夏

今回は・・・リノベーション工事 その2です

2003年に当社が施工した、工場併用の2階建て鉄骨造住宅のリノベーション工事です。

今回は着工前の既存のお住まいをご覧いただきましたので、今回は現在までの工事の様子を大まかにご紹介します。詳しく見たい方は当社HPスタッフブログ「沼津市U様邸リノベーション現場レポート」でご覧いただけます。また、前回記事をご覧いただきたい方は当社HPスタッフブログお知らせカテゴリから「オーナー通信 2020初夏号」でご覧いただけます。

解体

壁や柱、天井がなくなり
断熱材が見えますね



重機を入れて
テンポ良く
壊します



いらない部分が
全て撤去され
すっきり！

給排水配管



間取りの変更と
ともに配管の
位置も変わります



ピンクはお湯
青は水の
通り道です

内外装下地

以前サッシのあった場所は
穴が開いているので
しっかりと塞ぎます



これからサッシが
付く場所だけを残し
ボードを張ります



サッシ取付

サッシはもちろん
YKK APW330
優れた断熱効果の
樹脂サッシです！



アイシネン吹付




基礎にも吹付け
床下も一定の温度に
保たれます



コンセントボックス
なども隙間なく
充填します

外壁サイディング 軒樋金具取付




外壁はグレー系の
落ち着いた色味を採用
軒樋用の金具も付き
外装はもうすぐ
仕上がります



防水シート貼り・庇取付



防水シートには
当社のロゴが
入っています♪



建築現場のレポートをHP・Instagramで配信中！



当社ホームページ・Instagramでは
現在建築中の現場を動画や写真で随時レポ
ートしています。
少しずつ完成に近づいていく建物の様子を
リアルタイムでご覧ください。
当社ホームページ・Instagramはこちら
のQRコードから簡単にアクセスできます！



CASA_COMODO